

安全监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号:SHCT-ZHJL-AQJC-015

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 5 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	沉淀池施工现场没有防溺水警示牌		
整改要求	增设防溺水警示牌		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	吴月成 2024.5.19
整改情况	现场已增加了防溺水警示牌。 整改负责人：吴月成 日期：2024.5.20		
复查意见	经复查，现场已张贴了防溺水警示牌。 复查人：司在欣 日期：2024.5.20		

