

## 安全监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号:SHCT-ZHJL-AQJC-018

|           |                                                                                                             |                 |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2024 年 6 月 21 日                                                                                             | 检查地点            | 施工现场、材料场地        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2、安全体系及实施检查<br>3、现场安全文明控制<br>4、现场安全文明管理<br>5、施工现场安全状况 |                 |                  |
| 存在问题      | 施工区域围栏有倒伏现象                                                                                                 |                 |                  |
| 整改要求      | 要求倒伏的围栏扶正加固                                                                                                 |                 |                  |
| 检查人       | -司在欣                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨军.<br>2024.6.21 |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br><br>整改负责人: 杨军                      日期: 2024.6.21                                                |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查,已整改完成<br><br>复查人: -司在欣                      日期: 2024.6.21                                               |                 |                  |

