

安全监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号:SHCT-ZHJL-AQJC-020

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 7 月 5 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	现场存在施工人员未戴安全帽现象		
整改要求	要求施工人员戴好安全帽，文明施工		
检查人	王在欣	施工项目部 签收人/日期	杨军 2024.7.5
整改情况	按要求已整改完成 整改负责人：杨军 日期：2024.7.5		
复查意见	经复查整改合格 复查人：王在欣 日期：2024.7.5		

