

## 监理检查记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-JC-022

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 7. 26                                                                                    | 检查地点            | c 区拉索          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 布索--锚具；对钢绞线进行外观检查，确保无损伤、无锈蚀；对锚具进行外观检查确保无损坏。                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 无                                                                                              |                 |                |
| 整改要求      | 无                                                                                              |                 |                |
| 检查人       | 司在欣                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 整改负责人：日期：                                                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：日期：                                                                                        |                 |                |

