




监理检查记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHYJC-03

施工单位	河南星火电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 1. 11	检查地点	1#2#3#储能基础模板安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#2#3#储能基础模板安装。		
存在问题	储能设备基础实际施工和图纸设计结构形式不符		
整改要求	要求和建设单位及设计单位沟通后施工		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	建设单位和设计单位经协商沟通同意施工单位对储能设备基础实际施工方法， 整改负责人:  日期: 2024. 1. 11		
复查意见	已按建设设计单位意见施工 复查人:  日期: 2024. 1. 11		