

监理检查记录表

工程名称： 宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目 编号:YBYF-ZHJL-JCJL-002

施工单位	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 02. 23	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装、逆变器安装、电缆桥架安装、箱变基础拆模		
存在问题	1、箱变基础接地扁铁焊工现场抽烟、灭火器失压、焊机未做接地； 2、管廊电缆支架焊接安全措施不足，无防火布； 3、管廊电缆桥架安装无高处作业证、安全带未高挂低用；		
整改要求	已下达监理通知单一份，YBYF-ZHJL-A07-002		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	岳克宁 2024. 02. 23
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		