

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240405

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 04 月 05 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B2#屋顶		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、在园区内 B2#楼栋屋顶，对已摆放完成的条形基础支墩位置进行巡视检查。 2、检查屋顶条形基础支墩摆放位置是否符合设计要求，支墩底部防水卷材是否缺失、支墩前后左右间距等是否符合要求。上述情况较好。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。				
存在问题或注意事项	1、2024 年 04 月 05 日对园区内 B2#屋顶已完成砼质条形基础就位安装的情况进行检查，现场安装后还存在条形基础的散落的混凝土边角料渣土。 2、要求做好成品保护，对条形基础的边角不得进行磕碰，支墩底部防水卷材的塑料膜进行收集同意处理，防止被风吹散在排水沟和屋顶内外其他地方。				
整改要求	1. 要求督促施工方及时进行现场渣土和防水卷材塑料膜回收处理，清理干净。				
检查人	戚平 2024 年 04 月 05 日		施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 4 月 5 日	
整改情况	已安排整改。 整改负责人：唐锦 日期 2024.4.5				
复查意见	经复查，现场已进行清理整改。 复查人：戚平 日期 2024.04.06				