

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240426

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 04 月 26 日		检查地点	战新园首开区 B 地块 B2#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	1、在园区内 B2#屋顶,对已进行焊接完成的接地扁钢和接地系统施工进行巡视检查。 2、检查屋顶接地扁钢焊接安装是否符合设计要求, 施工安装是否符合规范要求。 3、施工人员 5 人, 管理人员 1 人。				
存在问题 或注意事项	1、2024 年 04 月 26 日对园区内 B2#屋顶的光伏电站已完成焊接的接地扁钢安装情况进行查看, 现场焊接和安装、焊接处防腐刷漆情况较好。 2、存在问题是焊接用焊条头和焊渣现场有零星散落遗留, 不及时清理易锈蚀屋面, 要求随时进行清理。防腐刷漆要求不能污染屋顶地面。				
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋面及时清理施工垃圾。 2、对屋顶地面防腐刷漆的零星漆点进行消除。				
检查人	戚平 2024 年 04 月 26 日		施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 4 月 26 日	
整改情况	已安排整改。 整改负责人: 唐锦 日期 2024.4.26				
复查意见	经复查, 现场已完成整改。 复查人: 戚平 日期 2024.04.27.				