

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目 编号：JNKJ-CZZH-JC-004

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.20	检查地点	A1 屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现现场切割遗留的铁锈未及时清理容易腐蚀屋面，要求整改。		
整改要求	要求在施工单位对上问题及时处理，进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	金鹏 / 2024.03.21
整改情况	已整改 整改负责人：金鹏 日期：2024.03.21		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.03.21		

