

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-JC-002

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 03. 08	检查地点	E1 屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现检修通道施工时电源线破损，存在安全隐患。		
整改要求	要求在施工单位对上问题及时处理，进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	金鹏/2024.03.09
整改情况	已整改 整改负责人：金鹏 日期：2024.03.09		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.03.09		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-JC-003

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.13	检查地点	E2 屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现接地扁铁搭接处在导轨上重叠影响下一工序，要求整改。		
整改要求	要求在施工单位对上问题及时处理，进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	金鹏 / 2024.03.15
整改情况	已整改 整改负责人：金鹏 日期：2024.03.15		
复查意见	已整改 复查人：姜旭 日期：2024.03.15		

