

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-001

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.2.21	检查地点	光伏区 G 区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	G 区管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工检查		
存在问题	1、G 区管桩（PHC400AB95-13c），个别桩位存在偏差； 2、G 区管桩（PHC400AB95-13c）在倒桩过程中桩身外皮受损现象；		
整改要求	1、请施工单位立即整改，并报监理复验。 2、请施工单位在卸车及倒运管桩时做好管桩防护；		
检查人	朱启庭	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.2.21
整改情况	已按要求，完成整改。已对相关人员进行培训 整改负责人：张健 日期 2025.2.21		
复查意见	符合要求 复查人：朱启庭 日期 2025.2.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建