

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-002

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.2.22	检查地点	光伏区G区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	G区管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工检查		
存在问题	1、G区管桩（PHC400AB95-13c），个别桩位存在偏差；		
整改要求	1、请施工单位立即整改，并报监理复验。		
检查人	朱啟金	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.2.22
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：张健 日期 2025.2.22		
复查意见	符合要求 复查人：朱啟金 日期 2025.2.22		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建