

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目
 编号：1311-FXYH-JCJL-004

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025.2.24		检查地点	光伏区 G 区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	G 区管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工检查				
存在问题	1、G 区管桩（PHC400AB95-13c）个别桩位存在偏差； 2、G 区打桩施工中，吊钩保险扣损坏缺失；				
整改要求	1、请施工单位立即整改，并报监理复检。 2、请施工单位对吊钩保险扣损坏缺失的进行更换。 （监理通知单 1311-FXYH-TZD-002）				
检查人	朱啟全		施工项目部 签收人/日期	张健 2025.2.25	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：张健 日期 2025.2.25				
复查意见	符合要求 复查人：朱啟全 日期 2025.2.25				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

