

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-006

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.2.26	检查地点	光伏区 G 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	G 区管桩（PHC400AB95-13c）、方桩（PHS-AB600(400)-7c）打桩施工检查		
存在问题	1、现场检查：1 根方桩（PHS-AB600(400)-7c）在打桩时出现开裂现象。（已禁止使用）		
整改要求	1、请施工单位将开裂的桩进行单独存放，禁止用于项目施工；		
检查人	朱啟庭	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.2.25
整改情况	已拔出、更换、该桩报废 整改负责人：张健 日期 2025.2.25		
复查意见	符合要求 复查人：朱啟庭 日期 2025.2.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建