

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-007

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.02	检查地点	光伏区 H 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H 区管桩（PHC400AB95-13c）打桩施工检查		
存在问题	1、现场检查：H 区，进场道路铺设钢板存在悬空的情况（已要求整改）		
整改要求	1、请施工单位针对道路钢板悬空部分进行整改，确保施工安全；		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.3.2
整改情况	已完成整改 整改负责人：张健 日期 2025.3.2		
复查意见	整改完成 复查人：朱启全 日期 2025.3.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建