

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-009

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.05	检查地点	光伏区 H 区、L 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H 区、L 区方桩（PHS-AB600(400)-7c）进场材料检查		
存在问题	1、现场检查：H 区、L 区，方桩（PHS-AB600(400)-7c）、管桩（PHC400AB95-13c）共进场 180 根，其中 10 根方桩外观质量不合格（已要求退回厂家）		
整改要求	1、请施工单位加强做好材料出厂质量管理和进场验收管理，以确保工程质量；		
检查人	朱晓金	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.3.5
整改情况	不合格方桩已退回厂家 整改负责人：张健 日期 2025.3.5		
复查意见	已退回厂家 复查人：朱晓金 日期 2025.3.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建