

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-012

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.09	检查地点	光伏区J区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	J区吊车卸桩检查		
存在问题	现场检查： 吊车卸桩时，支腿未完全伸出； 吊车支腿临边太近，且支撑严重下沉； 卸桩挂钩人员挂钩时接打电话； 吊车支撑轮胎未离地，无法确保整机处于水平状态；		
整改要求	1、请施工单位加强吊桩作业人员安全教育及培训，提高安全意识；		
检查人	朱启全	施工项目部 签收人/日期	张健 2025.3.9
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：张健 日期：2025.3.9		
复查意见	已按要求整改，施工。 复查人：朱启全 日期：2025.3.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建