

监理检查记录表

工程名称：上海奉贤查号塘4万千瓦渔光互补项目 编号：1311-PXYH-JCJL-016

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位 | 上海电力安装第一工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2025.3.16 | 检查地点 | 光伏区 M 区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | M 区材料进场、环保检查 | | |
| 存在问题 | 现场检查： 1、方桩进场，7 根方桩外观不合格（已要求退回厂家） 2、现场检查发现，进场道路未及时清理（已要求现场整改）； | | |
| 整改要求 | 1、请施工单位加强做好材料出厂质量管理和进场验收管理，以确保工程质量； 2、进场道路及场内道路上的泥土需及时清理干净； | | |
| 检查人 | 朱啟金 | 施工项目部 签收人/日期 | 李銘 2025-3-16 |
| 整改情况 | 已完成整改。 整改负责人：李銘 日期 2025.3.16 | | |
| 复查意见 | 拉 方桩已退回厂家，进场道路已清理。 复查人：朱啟金 日期 2025.3.17 | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

