



监理检查记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-JCJL-019

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.3.19	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	环保检查		
存在问题	现场检查： 1、施工现场带油的废旧手套、吸油毡等未及时收集至危废品库（已要求现场整改）		
整改要求	1、请施工单位加强做好危废品管理工作，危废品收集至危废品库统一存放；		
检查人		施工项目部 签收人/日期  2025.3.19	
整改情况	已完成整改， 整改负责人： 日期 2025.3.19		
复查意见	已按要求整改。 复查人： 日期 2025.3.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建