

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号:TXGY-CZZH-JC-A18-001

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 7 月 7 日		检查地点	15#16#车间	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：加固临时材料区。				
存在问题	现场临时用电接线不规范，接地线安装不牢固，配电箱质量偏差。				
整改要求	规范配电箱接线及接地线，整改或更换配电箱。				
检查人	杨锐锐		施工项目部 签收人/日期	和杰 7.9	
整改情况	已更换配电箱，加固接地线。 整改负责人:和杰 日期:2024.7.9				
复查意见	已整改。 复查人:杨锐锐 日期:2024.7.9				