

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：江西台能铜业有限公司分布式光伏发电一期 50MW 项目 编号：TXGF-CZZH-AJ-A18-003

施工单位	江西台能铜业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 7 月 20 日	检查地点	1#车间
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、检查部位及施工内容：水泥屋面支架安装。		
存在问题	安全标识牌脱落，防暑物资较少，支架安装平垫弹垫装置不规范。		
整改要求	固定标识标牌，采购防暑物资，按图纸配置支架平弹垫。		
检查人	李海九	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	已整改 复查人：李海九 日期：2024.7.20		