表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目　　编号：TXGF-CZZH-AJ-A18-004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 7 月 28 日	检查地点	混凝土屋面
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	1、按照"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、检查部位及施工内容：水泥屋顶组件安装。		
存在问题	1、防水卷材安装不到位需二次调整。 2、支架切口处出现生锈现象 3、水泥墩蜂窝麻面较多 。		
整改要求	发现其问题全部按要求整改。		
检查人	黄[illegible]	施工项目部签收人/日期	[illegible]
整改情况	现场标准规范整改 整改负责人：　　日期：2024.7.29		
复查意见	已整改 复查人：黄[illegible]　　日期：2024.7.29		