

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-AJ-A18-006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 8 月 11 日	检查地点	一分厂
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、检查部位及施工内容：一分厂彩钢瓦屋面。		
存在问题	1、东西两侧安全平网都存在部分缺失，未满铺。 2、临水测试及屋面加工临时用电设置不规范：使用 2 芯线，无接地；插板无漏保；配电箱无支座；电箱无检查记录，电箱责任人，接线图。		
整改要求	发满铺防坠网，配置三芯线更换漏报插座，增加配电箱支座，完善电箱管理部分。		
检查人	苏州	施工项目部 签收人/日期	王钦全
整改情况	现场隐患排查整改 整改负责人：王钦全 日期：2024.8.12		
复查意见	已整改 复查人：苏州 日期：2024.8.12		