

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

编号：TXGF-CZZH-AJ-A18-014

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 10 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、检查部位及施工内容：一分厂屋面支架及土建施工。		
存在问题	1、屋面组件边角料清理不到位		
整改要求	当日垃圾废料，下班前完成清理。		
检查人	杨锐钦	施工项目部 签收人/日期	王钦金
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王钦金 日期：2024.10.19		
复查意见	已整改 复查人：杨锐钦 日期：2024.10.19		