

监理检查记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-AJ-005

施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 06 月 12 日	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 检查部位及施工内容：现场发现进入施工现场大部分施工人员未带安全帽。		
存在问题	1、在巡视现场发现进入施工现场个别采光带未喷警示标语。		
整改要求	要求对现场采光带进行检查并处理，请于 1 天之内进行整改。		
检查人	申加佳	施工项目部 签收人/日期	姜勇 2024.6.13
整改情况	已整改 整改负责人：姜勇 日期：2024.06.13		
复查意见	已整改 复查人：申加佳 日期：2024.6.13		

