

监理检查记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-AJ-001

施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 05 月 16 日	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 检查部位及施工内容：现场发现进入施工现场大部分施工人员未带安全帽。		
存在问题	1、在巡视现场发现进入施工现场个别施工人员未戴安全带。		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。		
检查人	申加佳	施工项目部 签收人/日期	李春勇 5.17
整改情况	已整改 整改负责人：李春勇 日期：5.17		
复查意见	已整改 复查人：申加佳 日期：5.17		



监理检查记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-ZJ--002

施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.22	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现逆变器支架焊接处搭接面积不符合要求。		
整改要求	要求在施工单位对逆变器支架检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	申加佳	施工项目部 签收人/日期	姜春勇. 5.23
整改情况	已整改。 整改负责人: 姜春勇 日期: 5.23		
复查意见	已整改 复查人: 申加佳 日期: 5.23		

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-ZJ--003

施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.27	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现接地扁铁个别区域未安装螺栓。		
整改要求	要求在施工单位对逆变器支架检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	申加佳	施工项目部 签收人/日期	姜春勇 5.28
整改情况	已整改。 整改负责人：姜春勇 日期：5.28		
复查意见	已验收 复查人：申加佳 日期：5.28		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监理检查记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-ZJ--004

施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.04	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场个别逆变器槽盒有毛刺需要垫电缆皮。		
整改要求	要求在施工单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	申加佳	施工项目部 签收人/日期	姜春勇 6.5
整改情况	已整改。 整改负责人：姜春勇 日期：6.5		
复查意见	已整改 复查人：申加佳 日期：6.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建