


监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-001

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 06. 30		检查地点	原材料仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查屋面支架及组件安装			
存在问题	夹具未卡到位，导致上下两块组件形成高低差 			
整改要求	安排人员检查安装的导轨，确保夹具与瓦楞贴合到位，保证螺丝完全紧固到位。			
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱科元	
整改情况	已整改完成 整改负责人：朱科元 日期：2024. 06. 20			
复查意见	已进行整改 复查人：李大超 日期：2024. 06. 30			