

监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-002

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.30	检查地点	原材料仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面支架及组件安装		
存在问题	组件玻璃表面有划痕 		
整改要求	给施工人员做好技术交底，搬运组件时注意边框划伤玻璃面，组件搬运要2人竖抬。		
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱祥尧
整改情况	已做技术交底 整改负责人：朱祥尧 日期：2024.07.01		
复查意见	已做技术交底。 复查人：李大超 日期：2024.07.01		