


监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-004

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 07. 05		检查地点	单晶车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查屋面支架及组件安装			
存在问题	屋面安全护栏切割部位未做防腐处理，钢丝绳固定卡扣螺丝锈蚀。  			
整改要求	安排人员对屋面安全护栏锈蚀部位除锈做防腐，钢丝绳需紧固。			
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱祥亮	
整改情况	已整改。 整改负责人：朱祥亮 日期：2024.07.07			
复查意见	已建修整改 复查人：李大超 日期：2024.07.07			