


监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-005

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 07. 13	检查地点	单晶车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面组件安装		
存在问题	屋面个别压块氧化 		
整改要求	氧化的压块进行更换，此种压块一律不得安装。		
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	米梓尧
整改情况	已按要求整改 整改负责人：米梓尧 日期：2024. 7. 13		
复查意见	复查人：李大超 日期：2024. 07. 14		