

监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-007

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 07. 20	检查地点	送出线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查送出线路围挡安装		
存在问题	角磨机未安装保护罩 		
整改要求	安装保护罩，使用人员切割作业要佩戴护目镜。		
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	邵玉龙
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：邵玉龙 日期：2024.7.20		
复查意见	已整改。 复查人：李大超 日期：2024.7.20		