

监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-008

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.04	检查地点	单晶车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查单晶车间直流电缆敷设		
存在问题	电缆桥架支架又偏差，个别缺少螺丝。 		
整改要求	检查电缆桥架支架，部分需重新调整固定。		
检查人	李超	施工项目部 签收人/日期	郭玉龙
整改情况	已按要求整改 整改负责人：郭玉龙 日期：2024.08.04		
复查意见	已整改。 复查人：李超 日期：2024.08.05		