


监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-009

|           |                                                                                                                |                 |      |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|
| 施工单位      | 中铁电气化局集团第一工程有限公司                                                                                               |                 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 08. 07                                                                                                   |                 | 检查地点 | 单晶车间屋面         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                 |                 |      |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查单晶车间直流电缆敷设                                                                                                   |                 |      |                |
| 存在问题      | 检修通道连接卡扣螺丝脱落。 <div>  </div> |                 |      |                |
| 整改要求      | 检查安装的检修通道，缺少螺丝的重新安装固定。                                                                                         |                 |      |                |
| 检查人       | 李超                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 邵飞龙  |                |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>整改负责人：邵飞龙    日期：2024. 08. 07                                                                         |                 |      |                |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：李超    日期：2024. 08. 07                                                                               |                 |      |                |