

监理检查记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：YFDK-JLJC-011

施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 08. 21		检查地点	单晶车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查单晶车间小屋面接地扁铁焊接			
存在问题	屋面铁屑未及时清理。 			
整改要求	铁屑要及时清理，切割作业做好措施。			
检查人	李大超	施工项目部 签收人/日期	朱祥元 2024. 8. 21	
整改情况	已整改 整改负责人：朱祥元 日期：2024. 8. 21			
复查意见	复查人：李大超 日期：2024. 08. 22.			