

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-002

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 18	检查地点	T3 塘及料场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 料场管桩进场验收。 2. T3 塘管桩施工		
存在问题	本次检查未发现问题		
整改要求			
检查人	赵文举	施工项目部 签收人/日期	张锦国 2024.7.18
整改情况	整改负责人张锦国 日期：2024.7.20		
复查意见	复查人： 日期：		