





监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-004

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 21	检查地点	T4T5T6 塘
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T5 塘管桩施工		
检查情况	检查 T5 塘管桩有两处垂直度偏差 10cm		
整改要求	管桩施工暂停往前施工，矫正发现两处问题桩，要求施工方逐一排查打桩质量。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.7.21
整改情况	按照施工质量要求，已整改完成 整改负责人  日期：2024.7.23		
复查意见	经复查符合要求 复查人：  日期：2024.7.24		