

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-005

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 23	检查地点	T1 塘
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T1 塘管桩施工		
检查情况	检查 T1 塘管桩施工发现一处标高偏差 6cm		
整改要求	管桩施工暂停往前施工，重新矫正管桩标高，认真检测管桩定位 间距及垂直度。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	张辉国 2024.7.23
整改情况	按照要求整改完成 整改负责人: 张辉国 日期: 2024.7.25		
复查意见	经复查已按要求整改 复查人: 赵瑞 日期: 2024.7.26		