





监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-010

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 6	检查地点	T9T10
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T9T10 管桩施工		
检查情况	发现第八排一根管桩垂直度偏差大于 5cm		
整改要求	要求停止管桩施工，矫正垂直度偏差大德管桩。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.8.6
整改情况	按照要求，整改完成 整改负责人  日期：2024.8.8		
复查意见	经复查已按规范要求 复查人  日期：2024.8.8		