





监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-011

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 9	检查地点	1#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1#发电单元管桩桩头除锈		
检查情况	检查发现 1#发电单元桩头除锈用发动机缺少漏保接地及灭火器		
整改要求	要求立即按上述检查问题整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.8.9
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人  日期: 2024.8.10		
复查意见	经复查已符合要求 复查人:  日期: 2024.8.11		