

监理检查记录表

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目 编号: ZHJL-JC-013

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 15	检查地点	T8 塘管桩施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T8 管桩施工		
检查情况	检查发现第 12 排一根管桩垂直度偏差 7CM		
整改要求	要求立即矫正后往前打桩		
检查人	赵立荣	施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.8.15
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人: 张梓国 日期: 2024.8.18		
复查意见	今复建验收合格 复查人: 赵立荣 日期: 2024.8.19		