

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目 编号：ZHJL-JC-015

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 8. 20	检查地点	T7 塘管桩施工
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T7 塘管桩施工检查		
检查情况	检查 T7 塘管桩施工发现三处管桩施工时桩头打坏。		
整改要求	要求拔掉三处管桩重新换桩打桩。		
检查人	赵万荣	施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.8.20
整改情况	按照要求,已经更换 整改负责人: 张梓国 日期: 2024.8.23		
复查意见	今天已经更换管桩 复查人: 赵万荣 日期: 2024.8.26		