





监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-021

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.9.8	检查地点	3#发电单元支架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 3#发电单元支架安装		
检查情况	1. 检查 3#发电单元支架安装时发现三处抱箍安装缺少平垫。		
整改要求	要求上述问题安排人员整改处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.9.8
整改情况	按照要求，已整改完成。 整改负责人:  日期: 2024.9.10		
复查意见	经复查已按要求整改 复查人:  日期: 2024.9.11		