

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目 编号：ZHJL-JC-022

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 9. 9	检查地点	1#4#发电单元支架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1#4#发电单元支架安装		
检查情况	1. 1#4#发电单元支架安装完成后检查发现五处抱箍设计双螺母安装成单螺母。		
整改要求	要求上述问题安排人员整改处理。		
检查人	赵子荣	施工项目部 签收人/日期	张辉国 2024.9.10
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人: 张辉国 日期: 2024.9.12		
复查意见	复查合格已按资料归档 复查人: 赵子荣 日期: 2024.9.13		