

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-026

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 9. 20	检查地点	T12 塘
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 管桩施工验收		
检查情况	1. 检查发现三处管桩垂直度偏差 3cm 5cm 10cm		
整改要求	安排人员设备整改上述问题		
检查人	赵加荣	施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.9.20
整改情况	按照要求, 已整改完成 整改负责人: 张梓国 日期: 2024.9.23		
复查意见	经复查已按要求整改 复查人: 赵加荣 日期: 2024.9.26		