

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-066

施工单位	珠海德尚能源有限公司 泰州市姜堰区新光电力 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2025. 2. 8	检查地点	12#13#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查 12#13#发电单元支架安装		
检查情况	检查发现 12#13#发电单元堤坝人行道电杆下有两个配电箱无安全警示，存在安全隐患。		
整改要求	要求安装触电危险安全警示标识，整改后回复。		
检查人	赵立荣	施工项目部 签收人/日期	张梓园 2025.2.8
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人：张梓园 日期：2025-2-10		
复查意见	经复查上述问题已整改完成 复查人：赵立荣 日期：2025. 2. 10		