

监理检查记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
 编号：XGPP-ZHJL-JCJL-001

|           |                                                                                                                           |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司                                                                                                           | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 07. 30                                                                                                              | 检查地点            | 3#楼            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                            |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 光伏导轨安装、钢结构加固                                                                                                              |                 |                |
| 存在问题      | 1、3#楼屋面部分导轨螺栓未紧固；<br>2、个别施工人员未正确佩戴安全帽未系好帽带；                                                                               |                 |                |
| 整改要求      | 1、自检自查，消除未紧固的螺栓；<br>2、进入施工现场必须正确佩戴安全冒并系好冒带；                                                                               |                 |                |
| 检查人       | 徐文平                                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王成 2024.07.30  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br><br><div>                         整改负责人: 王成                         日期: 2024.07.31                     </div> |                 |                |
| 复查意见      | 经检查已完成整改<br><br><div>                         复查人: 徐文平                         日期: 2024.07.31                     </div>  |                 |                |