

监理检查记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
 编号：XGPP-ZHJL-JCJL-002

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.05	检查地点	3#、4#楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、运维通道安装		
存在问题	1、桥架连接片部分螺栓未紧固； 2、运维通道需按图纸要求施工；		
整改要求	1、紧固连接片松动的螺栓； 2、运维通道支架间距按图施工；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	王成 2024.08.05
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 王成 日期: 2024.08.07		
复查意见	经复查已按要求完成整改 复查人: 徐文平 日期: 2024.08.07		