

监理检查记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
 编号：XGPP-ZHJL-JCJL-005

施工单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.25	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	交流电缆敷设、电缆沟土方回填		
存在问题	1、施工现场存在野蛮施工现象，造成电缆破损现象； 2、过路电缆管口未做好防火封堵；		
整改要求	1、杜绝野蛮施工现象、电缆破损处按要求做好防护处理； 2、按规范要求做好防火封堵；		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	王成 2024.08.25
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：王成 日期：2024.08.27		
复查意见	经检查已完成整改 复查人：徐文平 日期：2024.08.27		