


监理检查记录表


工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MWP 分布式光伏发电项目 编号：ATSEQ-ZHIL-JJC-001

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024.07.29		检查地点	二号屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	检查屋面围栏安装情况				
存在问题	部分底部螺栓紧固不到位，个别螺栓缺少弹垫。				
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	江涛 7.29	
整改情况	已整改 整改负责人：江涛 日期：2024.7.29				
复查意见	 复查人：江涛 日期：2024.7.29				

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：ATSEQ-ZHJL-JLIC-002

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.03	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、导轨及走道板吊装。		
存在问题	无（厂方安全员全程监管）		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人  日期 2024.8.23		



注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表


工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号: AT5EQ-ZHJL-HJC-003

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.15	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	导轨、接地及走道安装。		
存在问题	北屋面第三方阵横向部分弯曲		
整改要求	要及时调整		
检查人		施工项目部 签收人/日期	江清 8.15
整改情况	已整改 整改负责人: 江清 日期 2024.8.15		
复查意见	 复查人:  日期 2024.08.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表


工程名称：建湖耀宇新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目 编号：AT540-ZHJL-010004

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.20	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、导轨、走道、逆变支架安装。		
存在问题	电焊作业处未放置灭火器		
整改要求	要求及时立即整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	江生 4.20
整改情况	已整改 整改负责人：江生 日期 2024.8.20		
复查意见	 复查人：江生 日期 2024.8.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 编号：AT5EQ-ZHII-JLJC-005

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.25	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、导轨、走道、逆变支架安装。		
存在问题	逆变支架不稳定		
整改要求	要求底部加固，前后底部加通长角铁稳定支架		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.15
整改情况	已整改 整改负责人：汪清 日期 2024.8.15		
复查意见	 复查人：汪清 日期 2024.8.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宇新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目 编号：JL2408011-B1-0204

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.08.30	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	全部直流放线。		
存在问题	拉线过程中角铁与线磨擦		
整改要求	要求用滚轮或绑扎软包		
检查人		施工项目部 签收人/日期	江清 8.30
整改情况	已整改 整改负责人：江清 日期 2024.8.30		
复查意见	 复查人：江清 日期 2024.8.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。