

监理检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目
 编号：FCGGF-ZHJL-JCJL-

施工单位	安徽成和电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 4 月 6 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前光伏区三号地块桩基引孔，三号地块桩基施工，新增地块支架+5 号地，新增地块支架+5 号地，高压顶管。监理部人员对现场质量进行了巡视检查工作，要求施工总包单位在质量方面要做到符合设计及规范要求。		
存在问题	1、箱逆变吊装周围未拉警戒线		
整改要求	要求总包单位立即整改，整改完成后通知监理进行现场复验。		
检查人	贾金铭	施工项目部 签收人/日期	邵成波 2025.04.07
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：邵成波 日期：2025.04.07		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：贾金铭 日期：2025.04.08		